

GEKAPSELTES SERVICESYSTEM (patentiert)

Das **patentierte** Servicesystem spart Wartungskosten indem es einfachen Zugang zur Wasserseite der Kletterwand ermöglicht.

Es ist gekapselt und standardmäßig in den Pylon integriert und erleichtert so die Reinigung der Kletterfläche sowie das gem. DIN EN 17164 geforderte Überprüfen der Kletterrouten. Es kommt z.B. auch bei einem Umschrauben der Kletterrouten zum Einsatz.



Bitte beachten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung:
Nur durch ein integriertes und gekapseltes Servicesystem ist ein kostengünstiger und sicherer Betrieb einer Wasserkletterwand möglich.

(Ohne Servicesystem müsste jedesmal umständlich und teuer ein Hubsteiger bereitgestellt werden. Ohne Kapselung wäre das Service-seil schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt.)

Für den Service ist **nur eine Person** notwendig. Hierbei wird die in den Pylon bündig integrierte **Wartungsluke (1)** geöffnet und die darin befindliche **Klampe (2)** gelöst.
 Nun fällt das ebenfalls im Pylon befindliche **Service-seil (3)** von selbst auf der Wasserseite der Kletterwand über die integrierte **Umlenkung (4)** nach unten.

Anschließend kann die den Service ausführende Person sich mit dem mitgelieferten Gurtzeug und **Sicherungsgerät (5)** am Seil fixieren und sich genauso wie in einer herkömmlichen Kletterhalle mit Seilsicherung in die Kletterwand begeben um dort Service- oder Wartungsarbeiten auszuführen.

Nach erfolgten Arbeiten wird einfach das Seil wieder eingeholt und für den Schwimmbadbesucher **unzugänglich sowie gut geschützt vor UV-Strahlung** im Pylon verstaut (1).





info@waterclimbing.com
www.waterclimbing.com
+49 (0) 911 66 46 96 - 20

